



Des conditions de travail optimisées pour les soudeurs

L'entreprise a mis en œuvre une série de mesures visant à améliorer l'environnement de travail de ses soudeurs.

La santé et la sécurité du travail (SST) occupent une position centrale chez EPP Métal, qui se distingue par son approche proactive et met l'accent sur la prévention plutôt que sur la réaction aux risques. Cet engagement formel envers la création d'un environnement de travail sain et sécuritaire se traduit par la mise en place de mesures concrètes.

Le comité santé et sécurité (CSS) est étroitement impliqué dans toutes les démarches d'amélioration de la SST. Cette collaboration contribue à enrichir les décisions de l'entreprise en matière de prévention.

Chaque initiative d'amélioration suit un processus méthodique. Celui-ci débute par l'observation des faits et l'identification des enjeux liés à une situation donnée. Une analyse approfondie permet ensuite de déterminer comment répondre aux enjeux actuels tout en respectant les objectifs de l'entreprise. La participation active des travailleurs est sollicitée pour connaître leur avis et bénéficier de leur expertise. Dans certains cas, l'entreprise recourt aux conseils de leurs fournisseurs.

À titre d'exemples concrets, voici quelques initiatives d'amélioration spécifiquement liées aux activités de soudage.

Mieux voir pour bien souder


La qualité de l'éclairage, bien que parfois négligée, joue un rôle essentiel pour la sécurité des travailleurs. L'examen

de l'éclairage chez EPP Métal fait partie d'une série d'améliorations entreprises pour optimiser les conditions de travail. Avec ces changements, les soudeurs bénéficient d'une meilleure visibilité lors de leurs activités de soudage. Cela contribue à leur sécurité et à la qualité de leur travail. À l'instar des soudeurs, tous les membres du personnel profitent des modifications apportées à l'éclairage.

Un peu moins d'effort pour plus de confort

Le soudage s'effectue souvent à répétition dans des positions contraignantes et inconfortables qui exposent les travailleurs à un risque accru de développer des lésions musculosquelettiques. Chez EPP Métal, où la variabilité des dimensions des pièces à souder ajoute une complexité supplémentaire, des mesures ont été prises pour atténuer ce risque.

Ainsi, l'entreprise a investi dans des tables élévatrices à ciseaux permettant aux soudeurs d'ajuster leur poste de travail à la hauteur idéale. De plus, des tapis antifatigues ont été installés à proximité de ces tables, ce qui contribue à diminuer la sensation de fatigue associée au travail en station debout. Ces initiatives visent à réduire la fatigue associée aux travaux de soudage dans des positions inconfortables.



© Photo : EPP Métal inc.

Malgré un système de ventilation et de captation à la source, l'entreprise fournit à ses soudeurs des casques de soudure

dotés d'une protection respiratoire. Légers et facilement ajustables, ces casques fournissent une protection des voies respiratoires, de la tête, du visage, des yeux et de l'ouïe. De plus, leur large visière offre une bonne visibilité périphérique et vers le bas.

Les soudeurs ont exprimé une réelle appréciation pour ces améliorations qui soulignent l'importance que la direction accorde à leur santé et à leur sécurité.

Secteur Métal

EPP Métal inc.


Spécialisée dans la fabrication de produits métalliques, EPP Métal de Plessisville compte 34 travailleurs.

Gestion de
la prévention



À la suite de la mise en place d'améliorations préventives, l'entreprise engage un processus de rétroaction avec les travailleurs pour évaluer les résultats et valider l'efficacité des changements par rapport aux besoins initialement identifiés.

Cette démarche démontre l'engagement d'EPP Métal envers la santé et la sécurité de ses travailleurs. ●



© Photos : EPP Métal inc.

En complément

multiprevention.org

Fiches et guides | Voir Publications et outils

- [Réduire les fumées et les projections durant le soudage à l'arc](#)
- [Choisir un système de captation haut volume/basse pression](#)
- [Prévention pour le soudage et le coupage](#)
- [Capter les fumées à l'aide d'un système bas volume/haute pression](#)

Formations | Voir Formations et activités

- À distance — [La sécurité en soudage et en coupage](#)
- En entreprise — [La sécurité en soudage et en coupage](#)

Webconférence en rediffusion | Voir Répertoire

- [Quand les vêtements de soudage deviennent des équipements de protection](#)